



Grade 8 ve 10 KALDIRMA ZİNCİRLERİ Önemli Bilgiler!



● Kullandığınız kaldırma zincirinin menşei ve kalitesini biliyor musunuz?

Kullandığınız kaldırma zinciri üzerinde, belirli bakla aralıklarıyla tekrarlayan aşağıdaki bilgiler yer alır;
(Zincirlerinizin üzerinde mutlaka onaylı üretici kodunu sorgulayınız, kullandığınız zincirler üzerinde bu bilgiler yer almıyor ise, sertifikaların AB normlarında geçerliliği olmayacağını bilmelisiniz.)



● Kullandığınız kaldırma zincirinin bir master yardımı ile hızlı ve doğru bir şekilde kontrol edilebileceğini biliyor musunuz?

Liftx 'den tedarik ettiğiniz zincir sapanlar zincir ölçüm mastarı hediyeledir.



● Kullandığınız kaldırma zincirinin ve kaldırılan yükün zarar görmemesi için koruma kılıfı kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Kaldırma zincirinizi ve zincire temas eden yükleri korumak üzere PVC koruma kılıfları kullanılmaktadır. Deforme olduğunda kolay değiştirilebilir. Yumuşak bir yapıya sahip olması nedeni ile taşınan hassas malzemelere zarar vermez. Farklı çapta ve uzunluktaki zincirlere uygun koruma kılıfları mevcuttur.



● Sapanlar servise konulmadan önce her defasında üzerlerinde hasar olup olmadığını gözden geçirilerek kontrol edilmeli ve aşağıdaki durumlarda kesinlikle kullanılmamalıdır:

- Zincir halkasının kırılmış/kopmuş olması durumunda,
- Zincir halka kalınlığının normal kalınlığından %10 incilmesi durumunda,
- Zincirin %3'den daha fazla uzaması halinde,
- Gözle görülebilen deformasyonlar (biçim değiştirmeler) veya aşınmalar olması durumunda.

● Kullandığınız her zincir sapan üzerinde bir etiket olması ve sapana ait bilgileri içermesi gerekmektedir.

Sapanlar, üzerinde yer alan sapan etiketinde belirtilen yük taşıma limitlerinin üzerinde kullanılmamalıdır. Etiket bulunmayan sapanları kullanmayınız.

Taşıma kapasitesini azaltan unsurlar ve kullanım ile ilgili tavsiyeler aşağıdadır:

- Dengesiz kaldırma yapmayınız.
- -40°C'den +200°C'ye kadar olan ısı aralığının haricindeki ortamlarda kullanmayınız.
- Düşümlemeyiniz, kısaltmaları yalnızca kısaltma kancaları ile yapınız.
- Kaldırma açısına dikkat ediniz. Dikey eksen üzerinde 60°'nin üzerindeki açılarda kullanmayınız.
- Kimyasal ortamlarda kullanmadan önce satıcısına danışınız.
- Yükü kancanın ucuna takmayınız, yük daima kancanın çanağına doğru şekilde oturtulmalıdır.
- Ana bağlantı halkasının vinç kancası üzerinde serbestçe hareket edebilmesini sağlayınız.

Zincir Sapan Etiket

